

Napajedla dne 20.zář.2024

Věc:

Poškození výrobků BRÖTJE povodněmi 2024 - doporučení servisním technikům

při konzultaci s technickou zkušebnou mateřského závodu August Brötje GmbH, 261 80 Rastede, BRD nám bylo potvrzeno, že v případě i dílčího zaplavení plynového přístroje musí být provedena jeho **kompletní výměna za nový výrobek**. Týká se to všech kotlů uvedeného výrobce, které byly zaplaveny do úrovně vnitřní regulace a mohlo tak dojít poškození nejen řídicí elektroniky, ale zprostředkovaně i dalších komponent, jako jsou senzory, oběhové čerpadlo, ventilátor, plynová armatura a částí, které slouží ekonomickému a hlavně bezpečnému provozu.

Jelikož nelze zcela vyloučit případnou skrytou vadu na bezprostředně nezaplavených komponentech, nedoporučujeme pouhou prostou výměnu jednotlivých poškozených dílů a nemůžeme ani u takto případně opravených kotlů ručit za zachování podmínek bezpečnosti (ochrany zdraví) a jejich spolehlivý provoz.

Rovněž externí regulace kotlů BRÖTJE, která byla, byť jen částečně, zaplavena se z bezpečnostního hlediska musí vyměnit celá.

S pozdravem



GIENGER spol. s r.o.
Kvítkovická 1633
763 61 Napajedla
IČO: 440 18 045
DIČ: CZ44018045
-16-

Ing. Petr Hýža
vedoucí kompetenčního centra